

GUILLÉN MARTEL HNOS., S.L.

ALQUILER DE MAQUINARIA





Gráfico de cargas



- En el gráfico se representan tres longitudes para cada modelo de puntal con la carga de colapso (valor máximo de resistencia a partir del cual el puntal no es capaz de absorber más esfuerzo de compresión).
- Cuando un puntal alcanza valores cercanos a esta carga, su resistencia disminuye considerablemente en su siguiente utilización (fatiga).
- Por ello se aconseja aplicar a estas cargas un valor de reducción de 0,8 para el cálculo real de trabajo del puntal.